




6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)
Считыватель предназначен для эксплуатации в условиях отсутствия: Атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, песка, пыли и конденсации влаги.



Rис.1 Габариты изделия.

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
Изделие в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа, при температуре от -50°C до +50°C, защищено от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23098-80. Изделие должно храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69 (температура от +5°C до +40°C, относительная влажность до 80%). Срок хранения 5 лет.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ
Реализация: Реализация изделия производится через торговую сеть. При этом наличие лицензии или специальных разрешений у продавца на торговлю данным товаром не требуется.

Утилизация. Отслужившие свой срок изделия следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электронные изделия в бытовой мусор!



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Считыватель CP-Z-2 (мод. Е Р) врезной применяется в системах контроля и управления доступом (СКУД) для передачи контроллеру кода поднесенной к считывателю proximity-карты (брелка) стандарта EM-Marine по протоколам iButton или Wiegand-26. Корпус изделия изготовлен из механически прочного и огнестойкого материала и повторяет формы контактора для ключей DALLAS. Это дает возможность использовать CP-Z-2 (мод. Е Р) врезной в СКУД или автономно вместо традиционных контакторов для ключей DALLAS без каких либо изменений в конструкции или сложностей в монтаже. Преимущества, предоставляемые пользователям:

- дополнительный сервис и функционал бесконтактных технологий;
- удобство бесконтактного открытия двери (не вынимая ключ из кармана или бумажника);
- большой выбор ключей различной формы и расцветок с возможностью нанесения своего логотипа.

2. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Считыватель монтируется на плоской поверхности в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему proximity-брелка. Для монтажа считывателя CP-Z-2 (мод. Е Р) врезной выполните следующие операции:

- разместите и просверлите отверстие диаметром 20 мм. Вставьте в отверстие считыватель и закрепите его крепежной гайкой;
- подсоедините провода к считывателю в соответствии с рис.2 и рис.3. При подключении питания загорается красный светодиод;

красный светодиод;
- изолируйте провода в местах их соединения.
* Для обеспечения удаленности установки считывателя (указанной в характеристиках) необходимо использовать UTP кабель с витой парой (например, соответствующий стандарту CAT5e):
- при подключении iButton один провод витой пары подключается на GND, второй на D1.
- при подключении по Wiegand-26 первая витая пара подключается между GND и D0, а вторая витая пара подключается между GND и D1.



*Перекрутить коричневый провод для отключения постоянной световой индикации.

Rис.2 Назначение проводов.

iron
Logic

3. РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ

В рабочем состоянии горит красный светодиод, сигнализируя наличие питания. При внесении в поле действия считывателя proximity-брелка происходит чтение идентификационного номера брелка. Далее считанный идентификационный номер передается в контроллер по протоколу iButton (Dallas Touch Memory) или Wiegand-26 (в зависимости от выбора протокола передачи, рис.3). При считывании номера брелка и передаче его кода в течение 1 секунды мигает красный светодиод.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ


Рабочая частота, кГц: 125
Тип используемых брелков: EM-Marine
Дальность считывания, мм: 10-30
Протоколы: iButton, Wiegand-26
Удаленность считывателя от контроллера, м:
- в режиме DS1990A, не более: 15
- в режиме Wiegand, не более: 100
Индикация режимов работы: красный светодиод
Подсветка: красный свет (опционально)
Напряжение питания постоянного тока, В: 12
Максимальный потребляемый ток, мА:
- в режиме ожидания: 30
Материал корпуса: поликарбонат
Размеры, мм: 25x23
Масса, г: 80

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель CP-Z-2 (мод. Е Р) врезной - 1 шт.
Гайка - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды: от -40°C до +50°C
Относительная влажность воздуха: не более 98% при 25°C
При изменении условий эксплуатации технические характеристики изделия могут отличаться от номинальных значений.



Rис.3 Выбор протокола передачи.

www.ironlogic.ru